




Messung	Reichweite	Abschlussfeier	Genauigkeit
konvexe Schweißnahtgröße	4,6,8,10,12,14mm	—	±0.5mm
Länge	0 - 50mm	1mm	±0.5mm

1. Das Messgerät wird zur Messung konvexer Schweißnahtgrößen verwendet.
2. Messung



Beispiel: Die Größe der konvexen Schweißnaht in der obigen Abbildung beträgt weniger als 12 mm.