


Code	Mesures	Gamme	Diplôme	Précision
4851-1	hauteur des jambes	0-20mm	1mm	±0,5mm
	hauteur de la couronne	0-3mm	—	±0,5mm
	hauteur théorique de la jambe de la soudure convexe	0-20mm	1mm	±0,5mm
	hauteur théorique du pied de la soudure concave	0-20mm	1mm	±0,5mm



1. Application

