




1. Visión general del software

Este software permite medir en línea tablas de colores, crear, eliminar y modificar bibliotecas de tablas de colores, exportar sus datos a Excel y escribir los datos de las tablas de colores en instrumentos. El instrumento cuenta con un puerto de comunicación USB. Solo necesitas conectar el cable USB (conector Type-C), iniciar el software y conectarte a una computadora para leer los datos del dispositivo.

Instalación de software

Este software no requiere instalación. Simplemente abre el archivo EXE para ejecutarlo. Si es su primera vez usando el software, debe configurarlo para que se ejecute como administrador antes de continuar. Instrucciones de configuración: Coloque el ratón sobre "ColorCard.exe", haga clic con el botón derecho, seleccione "Propiedades" y luego el pestaño "Compatibilidad". Marque la casilla "Ejecute este programa como administrador". y haz clic en "OK".





Para copiar el software, debe copiar la carpeta completa.

Conexión de hardware

Conecte un extremo del cable de datos al puerto USB del ordenador y el otro al del instrumento. Tras la conexión, aparecerá una luz verde en la esquina superior izquierda del software, indicando que la conexión USB está establecida y mostrando el instrumento.

modelo


 ColorCard V1.4



Meter Information

Meter Model: 5700-LS35

2. Operación de la interfaz de software



The screenshot shows the ColorCard V1.4 software interface. At the top, there's a language selector with 'English' and '中文' buttons. Below that, the 'Meter Information' section displays 'Meter Model: 5700-LS35'. To the left, the 'Color Card Library Set' section includes a 'New Color Card Library' button and a table with 5 rows of color card data. To the right, the 'Color Card Measure' section has a dropdown for 'Color Card Library Name' (set to 'YS PANT'), a 'Lock' button, a 'Color Card Number' input field, a 'Color Value' input field with 'L', 'a', and 'b' sub-fields, a 'Measure' button, and a 'Color Preview' area. At the bottom, there's a row of buttons: 'Delete All Color Card Data', 'Import Excel Data', 'Save Excel Data', 'Write Data to Meter', and 'Export Data from Meter'. Below these buttons is a large table with 6 rows of color card data, including 'Color Card Name', 'L', 'a', 'b' values, and 'Operation' buttons (Delete and ReMeasure).

	Name	Desc	Count	Operation
1	YS PANT	C 2022	4780	Delete Modify
2	YS PANT	U 2022	4780	Delete Modify
3	YS NCS S	2022	4100	Delete Modify
4	YS RAL	K7 2023	432	Delete Modify
5	YS SW	2018	3052	Delete Modify

	Color Card Name	L	a	b	Operation
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete ReMeasure

- Indicador de estado de la conexión USB

Instrumento conectado correctamente: "Verde".

Conexión del instrumento anormal o sin conexión: "Grises".



- **Información del instrumento**

Instrumento Código 5700-LS35

- **Selección de idioma**

Pulsar el botón "中文": cambia la interfaz a chino.

Pulsar el botón "Inglés": cambia la interfaz a inglés.

- **Crea una nueva biblioteca de**

colores

- **Bloquear/Desbloquear**

Seleccione una de las bibliotecas de muestras de color recién creadas en el menú desplegable para bloquearla, lo que permite realizar operaciones como medición, eliminación o remediación en esa biblioteca. Para cambiar a otra biblioteca de muestras de color, haga clic en "Desbloquear".

- **Teclas de Función**

Medición: mida los datos de la tarjeta de colores y muestra los resultados en la lista.

Borrar todos los datos de la tarjeta de color: elimina todos los datos de la tarjeta de color del software.

Importar datos de Excel: cargar los datos locales de la tarjeta de colores en el software.

Guardar datos de Excel: Guarda los datos de la tarjeta de colores de la lista como un archivo Excel local.

Escribir datos al instrumento: escribir los datos de la tarjeta de color desde la lista al instrumento.

Exportar datos del instrumento: Importar los datos de la tarjeta de color del instrumento al software.

- **Listar operaciones**

	Color Card Name	L	a	b	Operation	
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete	ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete	ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete	ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete	ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete	ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete	ReMeasure

Los datos de la biblioteca de tarjetas de color actualmente bloqueados se mostrarán en la lista inferior del software. Puedes eliminarlos o volver a probarlos.

Haga clic en el campo de nombre de la tarjeta de color para renombrar los datos de la tarjeta de color.