



- 1-Dispositivo di fissaggio
- 2-Polo vice
- 3-Dispositivo di regolazione fine
- 4-Chiave di bloccaggio
- 5-Interruttore magnetico

- 6-Base magnetica fissata su qualsiasi forma o contorno
- 7-Vite di regolazione fine
- 8-Polo principale
- 9-Chiave di bloccaggio

1. Questo supporto magnetico è destinato agli indicatori digitali/a quadrante e agli indicatori di prova a quadrante. Il fissaggio avviene come segue:



tenere indietro il gancio



stelo di fissaggio $\Phi 8$ mm



stelo di fissaggio 3/8" DIA.




indicatore di prova a quadrante con morsetto attraverso morsetto da $\Phi 4$ mm

2. Utilizzo:

- Tenere l'indicatore come sopra indicato.
- Mettere la base magnetica a contatto con la macchina utensile, quindi accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il supporto magnetico sia a contatto con la macchina utensile in modo stabile.
Attenzione: assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, compromettendo i risultati.
- Allentare la chiave di bloccaggio per regolare il polo vice e l'indicatore nella posizione appropriata. Ruotare la vite di regolazione fine è comodo da azionare quando l'indicatore è vicino al pezzo. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.
- Dopo la misurazione, spegnere l'interruttore magnetico, la base magnetica può essere rimossa dalla macchina utensile.

3. Per ottenere misurazioni accurate, cercare di evitare di utilizzare la base magnetica in ambienti soggetti a vibrazioni.



applicabile su qualsiasi forma o contorno