




Remarque : Évitez de mettre du liquide dans le détecteur de bords afin de ne pas endommager les composants électroniques.

- 1-sonde à bille(SØ10mm)
- 2-Lumières LED
- 3-signal sonore
- 4-tige
- 5-couvercle de la batterie




1. Installez la batterie (23A, 12V) en orientant la borne négative de la batterie vers le haut (Fig.1). Connectez le fil métallique entre A et B pour vous assurer que la DEL s'allume et que l'avertisseur sonore retentit (6566-3 inclut l'avertisseur sonore) (Fig.2).



2. La tige se dirige vers la pièce métallique à travers la pince de serrage et la table, et lorsque le palpeur à bille entre en contact avec la pièce, la LED s'allume et le buzzer 6566-3 retentit en même temps (Fig.3). À ce stade, la distance entre l'axe et la surface de la pièce est de $5 \pm 0,005$ mm.

REMARQUE : Lorsque le voyant est allumé pour une avance rapide, reculez légèrement jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis avancez lentement jusqu'à ce que le voyant s'allume pour garantir la précision.



3. Ne pas utiliser en rotation.