



BETRIEBSANLEITUNG

Maßband



Code	Bereich	Graduierung	Breite des Bandes
7140-3	0-3mm	1mm	±0.5mm
7140-5	0-5mm	1mm	±0.5mm
7140-8	0-8mm	1mm	±0.5mm

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Band leicht und flexibel ist und sich beim Herausziehen und Aufwickeln nicht verklemmt; der Feststellknopf kann das Aufwickeln des Bandes wirksam kontrollieren.
2. Bei der Verwendung von Maßband sollte die „0“ als Basispunkt der Messung genommen werden, um das Ablesen zu erleichtern.
3. Beim Herausziehen des Maßbandes sollte es gerade gehalten und festgezogen werden.
4. Das Band muss sauber gehalten werden, und es sollte nicht mit der gemessenen Oberfläche gerieben werden, um Kratzer zu vermeiden.
5. Wenn Sie das Maßband benutzen, ziehen Sie es nicht zu stark heraus. Ziehen Sie es langsam heraus, und lassen Sie es langsam einrollen, wenn die Messung beendet ist.
6. Das Maßband kann nur gerollt und nicht gefaltet werden. Es darf nicht in feuchte in feuchte und saure Gase gelegt werden, um Rost zu vermeiden.

MN-7140-DE

V0