


Einführung:

1. Das Datenausgangskabel kann ohne Installation von Software oder Treibern an einen Computer angeschlossen werden.
2. Öffnen Sie eine beliebige EXCEL-/WORD-/TXT-Datei, wählen Sie mit dem Cursor einen Bereich aus und drücken Sie dann die Übertragungstaste des Datenausgangskabels, um die Messdaten des Messgeräts an diese Position zu übertragen.

Verbindung:



MN-7302-DE

V0