

注意：1. 電池的使用壽命約為3-5個月(使用壽命因採數頻率有所不同)；電池電量不足時，按數據採集鍵，信號燈紅綠交替閃爍，無法傳輸數據，此時需更換電池。  
2. 此產品無防水功能。卡尺貼膜如接觸冷卻液或其他化學試劑，會導致亂數，酒精無法清除，用WD40擦拭貼膜後可恢復正常

解析度: 0.01mm/0.0005"

- 1-資料獲取信號燈
- 2-公/英制轉換鍵
- 3-LCD顯示幕
- 4-資料獲取按鈕
- 5-"開/關" 鍵
- 6-置零鍵
- 7-電池蓋



1. 安裝電池:  
按圖示方式,裝入或取出電池,電池正極向外。



2. 按鍵功能:  
mm/in---公/英制轉換  
OFF/ON---開機/開機  
ZERO---置零  
資料獲取按鈕---輕按按鍵,觸發採集資料,每按一次發送一個資料資料獲取信號燈---每成功發送一個資料,資料獲取信號燈綠燈閃爍一次;資料每發送失敗一次,資料獲取信號燈紅燈閃爍一次
3. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面和被測工件表面。
4. 請定期檢查確保零位正確。
5. 為取得正確的測量結果,需控制測量力。測量時,在卡尺上施加平穩的力,使測量面與工件完全貼合,同時又可相對滑動。
6. 開機狀態下靜置20分鐘左右,卡尺自動關機。按"OFF/ON" 鍵或拉動尺身開機。
7. 可選附件: 接收部(型號7315-2,7315-3)。具體使用參考MN-7315R。
8. 電池的使用壽命約為3-5個月(使用壽命因採數頻率有所不同)。在電池壽命將盡時,會出現按資料獲取鍵,信號燈紅綠交替閃爍一次、無法傳輸資料等異常現象,此時需更換電池。如果長期不使用卡尺,請取下電池,否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。
9. 如果顯示或按鍵異常,請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
10. 工作溫度為0-40°C,相對濕度不大於80%。